

土壤中の放射性物質測定結果

測定日：平成29年8月16日、17日

メッシュ No.	測定地点名称	測定地点所在地	放射性物質 (Bq/kg)				カリウム40
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	
1	相模大野7丁目公園	南区相模大野7-36	不検出 (6.4未満)	不検出 (7.4未満)	12.2	19.6	499
2	東林みなみ公園	南区東林間8-13	不検出 (6.9未満)	不検出 (7.7未満)	14.2	21.9	316
3	淵野辺本町どんぐり公園	中央区淵野辺本町1-22	不検出 (5.8未満)	不検出 (6.6未満)	13.5	20.1	370
4	大野台中央公園	南区大野台4-1	不検出 (6.7未満)	11.1	66.6	77.7	295
5	麻溝台五丁目公園	南区麻溝台5-14	不検出 (6.2未満)	8.0	51.4	59.4	292
6	新磯野公園	南区新磯野4-8	不検出 (5.2未満)	不検出 (6.5未満)	20.6	27.1	90.5
7	比丘口公園	中央区中央1-7	不検出 (6.3未満)	不検出 (9.3未満)	34.9	44.2	269
8	ひまわり公園	中央区陽光台2-19	不検出 (5.6未満)	7.0	28.1	35.1	305
9	中丸公園	南区下溝502	不検出 (6.1未満)	不検出 (6.1未満)	21.2	27.3	330
10	上町西公園	緑区橋本8-7	不検出 (6.0未満)	不検出 (6.3未満)	38.5	44.8	425
11	下九沢たんぼぼ公園	緑区下九沢2038-15	不検出 (5.9未満)	不検出 (8.0未満)	19.6	27.6	531
12	堀之内ワンパク公園	中央区田名1916-4	不検出 (7.2未満)	不検出 (7.8未満)	45.1	52.9	372
13	若葉台カタクリ公園	緑区若葉台3-9-11	不検出 (6.2未満)	不検出 (7.7未満)	22.2	29.9	602
14	向原南公園	緑区向原3-17-1	不検出 (7.6未満)	不検出 (8.3未満)	38.8	47.1	353
15	太井第二公園	緑区太井311-5	不検出 (6.0未満)	不検出 (5.8未満)	47.3	53.1	317
16	長竹白山公園	緑区長竹3087-2	不検出 (6.4未満)	不検出 (5.8未満)	25.4	31.2	308
17	柳原公園	緑区若柳569-27	不検出 (7.2未満)	不検出 (9.2未満)	35.2	44.4	299
18	ユートピア公園	緑区寸沢嵐2887-54	不検出 (8.7未満)	33.5	177	210.5	309
19	鳥屋出張所	緑区鳥屋1064	不検出 (9.0未満)	9.8	100	109.8	217
20	鳥居原ふれあいの館	緑区鳥屋1674	不検出 (8.2未満)	27.7	189	216.7	174
21	与瀬中丸公園	緑区与瀬149-34	不検出 (5.2未満)	不検出 (6.8未満)	32.0	38.8	423
22	日連台公園	緑区日連1543-2	不検出 (5.7未満)	不検出 (5.3未満)	13.7	19.0	358
23	篠原配水池	緑区牧野2256	不検出 (7.0未満)	不検出 (9.0未満)	32.5	41.5	286
24	東開戸公園	緑区青野原2364-4	不検出 (5.1未満)	不検出 (7.0未満)	43.5	50.5	167
25	佐野川連絡所	緑区佐野川2903	不検出 (5.3未満)	不検出 (5.0未満)	32.8	37.8	296
26	沢井公民館	緑区澤井936	不検出 (5.9未満)	不検出 (5.8未満)	12.6	18.4	611
27	名倉グラウンド	緑区名倉1000	不検出 (4.5未満)	不検出 (5.2未満)	15.9	21.1	233
28	牧野連絡所	緑区牧野4232	不検出 (6.0未満)	不検出 (6.5未満)	25.1	31.6	297
29	青根出張所	緑区青根1331	不検出 (7.0未満)	11.6	87.7	99.3	185

放射性物質は乾土換算後の値を示す。
カリウム40は天然に存在する放射性物質です。

土壌中の放射性物質測定結果

測定日：平成30年2月15日、16日

メッシュ No.	測定地点名称	測定地点所在地	放射性物質 (Bq/kg)				カリウム40
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	
1	相模大野7丁目公園	南区相模大野7-36	不検出 (6.6未満)	不検出 (7.2未満)	39.8	47.0	493
2	東林みなみ公園	南区東林間8-13	不検出 (6.8未満)	不検出 (9.0未満)	29.7	38.7	256
3	淵野辺本町どんぐり公園	中央区淵野辺本町1-22	不検出 (6.3未満)	6.3	36.1	42.4	381
4	大野台中央公園	南区大野台4-1	不検出 (6.4未満)	10.8	74.7	85.5	362
5	麻溝台五丁目公園	南区麻溝台5-14	不検出 (7.7未満)	不検出 (8.3未満)	48.3	56.6	287
6	新磯野公園	南区新磯野4-8	不検出 (5.8未満)	6.9	32.9	39.8	不検出 (124未満)
7	比丘口公園	中央区中央1-7	不検出 (6.8未満)	不検出 (9.5未満)	23.2	32.7	225
8	ひまわり公園	中央区陽光台2-19	不検出 (6.1未満)	不検出 (6.9未満)	31	37.9	522
9	中丸公園	南区下溝502	不検出 (6.6未満)	不検出 (7.1未満)	21.5	28.6	221
10	上町西公園	緑区橋本8-7	不検出 (6.0未満)	不検出 (8.6未満)	36.6	45.2	289
11	下九沢たんぼぼ公園	緑区下九沢2038-15	不検出 (6.7未満)	不検出 (7.6未満)	35.9	43.5	392
12	堀之内ワンパク公園	中央区田名1916-4	不検出 (5.7未満)	不検出 (6.8未満)	40.2	47.0	457
13	若葉台カタクリ公園	緑区若葉台3-9-11	不検出 (6.1未満)	不検出 (7.1未満)	25.1	32.2	646
14	向原南公園	緑区向原3-17-1	不検出 (7.8未満)	不検出 (7.6未満)	59.2	66.8	488
15	太井第二公園	緑区太井311-5	不検出 (5.8未満)	6.5	53.5	60.0	455
16	長竹白山公園	緑区長竹3087-2	不検出 (6.3未満)	8.9	61.1	70.0	408
17	柳原公園	緑区若柳569-27	不検出 (6.1未満)	不検出 (6.8未満)	19.1	25.9	303
18	ユートピア公園	緑区寸沢嵐2887-54	不検出 (9.9未満)	24.1	179	203.1	296
19	鳥屋出張所	緑区鳥屋1064	不検出 (7.6未満)	不検出 (9.1未満)	83.3	92.4	307
20	鳥居原ふれあいの館	緑区鳥屋1674	不検出 (7.7未満)	9.6	103	112.6	329
21	与瀬中丸公園	緑区与瀬149-34	不検出 (5.9未満)	不検出 (7.6未満)	39.9	47.5	540
22	日連台公園	緑区日連1543-2	不検出 (7.0未満)	不検出 (7.2未満)	47.8	55.0	361
23	篠原配水池	緑区牧野2256	不検出 (6.9未満)	不検出 (6.5未満)	21.6	28.1	212
24	東開戸公園	緑区青野原2364-4	不検出 (6.1未満)	不検出 (7.8未満)	45.6	53.4	316
25	佐野川連絡所	緑区佐野川2903	不検出 (4.7未満)	不検出 (5.0未満)	19.7	24.7	233
26	沢井公民館	緑区澤井936	不検出 (4.6未満)	不検出 (5.1未満)	12.6	17.7	475
27	名倉グラウンド	緑区名倉1000	不検出 (5.9未満)	不検出 (6.1未満)	15.9	22.0	268
28	牧野連絡所	緑区牧野4232	不検出 (6.4未満)	不検出 (9.3未満)	30.8	40.1	206
29	青根出張所	緑区青根1331	不検出 (7.7未満)	不検出 (9.6未満)	76.6	86.2	127

放射性物質は乾土換算後の値を示す。
カリウム40は天然に存在する放射性物質です。