

## 相模大野駅北口自転車駐車場内のシャッター破損の発生について

相模大野駅北口自転車駐車場（新館）のシャッターが第三者により破損させられる被害が発生しましたので、次のとおりお知らせします。

- 1 発生日時 令和元年6月3日（月）午前0時50分から午前0時56分頃
- 2 発生場所 相模大野駅北口自転車駐車場（新館）1階  
（相模原市南区相模大野4丁目3番1号）

### 3 事件の内容

令和元年6月3日（月）午前0時50分から午前0時56分頃、当該自転車駐車場の地下1階に通じる部分に設置してあるシャッターを、何者かが無理やり持ち上げ侵入したことで、シャッターが破損したものです。

警報により警備会社が出動しましたが、現場到着時に、当該侵入者は見当たらず、警察に連絡、実況見分が行われました。

### 4 今後の対応等

市は、警察に被害届及び告訴状を提出する準備を行っております。

問合せ先  
都市整備課  
直通電話 042-769-8258  
対応責任者 佐藤



相模大野駅北口自転車駐車場（新館）シャッター破損状況（全景）



相模大野駅北口自転車駐車場（新館）シャッター破損状況（ガイドレール部）